


STOLARKA OKIENNA
WIDOK OD STRONY NAWY GŁÓWNEJ



STOLARKA OKIENNA
NAWA GŁÓWNA

STOLARKA OKIENNA
WIDOK OD STRONY DACHU NAD NAWĄ BOCZNĄ



elementy metalowe
ramy okiennej
przeznaczone
do renowacji poprzez
piaskowanie i
cynkowanie

szyby okienne
przeznaczone do
wymiany na szklenia
z ornamentem

STOLARKA OKIENNA
WIDOK WEWNĄTRZ

OKNO O3




szyby okienne
przeznaczone do
wymiany na szklenia
z ornamentem

elementy metalowe
ramy okiennej
przeznaczone
do renowacji poprzez
piaskowanie i
cynkowanie

w oknach O3 należy
przewidzieć możliwość
zastosowania
mechanicznych
otwieraczy z napędem
jako wentylacji

OKNO O4



elementy metalowe
ramy okiennej
przeznaczone
do renowacji poprzez
piaskowanie i
cynkowanie

szyby okienne
przeznaczone do
wymiany na szklenia
z ornamentem

LEGENDA:

O3 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z ornamentem, należy przewidzieć możliwość zastosowania mechanicznych otwieraczy z napędem
O4 - okna metalowe przeznaczone do renowacji poprzez piaskowanie i cynkowanie oraz wykonanie nowego szklenia z ornamentem, bez możliwości otwierania

TP3 H.CIESIELSKI		63-900 RAWICZ ul. SZARYCH SZEREGÓW 2 a tel., fax (65) 545 21 53 adres e-mail : biuro@ciesielski.home.pl		REMONT STOLARKI OKIENNEJ I POSADZKI W BUDYNKU KOŚCIOŁA (KAT.X) temat opracowania: "Pręły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnaścieletniej świątyni w Pępowie. Prace konserwatorsko restauracyjne stolarki okiennej i posadzki."					
rysunek :	Stolarka okienna - nawa główna			skala:	-	data :	16.10.2023	nr rys.:	3
adres obiektu :	działka nr 198, obręę ewidencyjny - Pępowo jednostka ewidencyjna - Pępowo			inwestor :	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi w Pępowie, 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 2				
autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda		specjalność	architektura		nr uprawn.	06 / 05 /DOIA		podpis
projektant :	mgr inż. Henryk Ciesielski			konstr.bud.			1761 / 94 /Lo		
asystent :	mgr inż. Natalia Waleńska								